



## Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto

N° BT 60

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data:05/05/2023

**76Y05/P37**

Referência da Tomada	76Y05/P37
Torque em NM	350
Multiplicação	1 : 0.8
Rotação de Saída 1000 RPM do Motor	576
Posição de Montagem	Lateral Direita / Esquerda
Acionamento da Tomada	Pneumático
Tipo de Saída	SAE B 13Z
Sentido de Giro do Eixo da Tomada	Horária

Aplicação: Câmbio Clark CL280/ CL 282 / CL 285 V/VH

Observações; Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Anti-Horária ou Bi-rotacional  
Opcional pode ser vendido com sensor , outras opções de Saída.

Responsáveis Técnicos: Rogério Cavalli