



Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto

N° 064

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data:12/06/2023

76Y57/P37

Referência da Tomada	76Y57/P37
Torque em NM	350
Multiplicação da Tomada Interna	1:08
Rotação de Saída 1000 RPM do Motor	472
Posição de Montagem	Lateral Direita/Esquerda
Acionamento da Tomada	Pneumática
Tipo de Saída	SAE B 13Z
Sentido de Giro do Eixo da Tomada	Horária

Aplicação:CÂMBIO EATON - FSO 4505 HDA - ESO 6205 A

Observações;Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Anti-Horária ou Bi-rotacional

Responsáveis Técnicos: