



## Boletim Técnico

Revisão:

0

**TYLCO**

Emitente: Engenharia do Produto

**N° BT 87**

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data: 03/08/2023

**78Y18/P37**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Referência da Tomada               | 78Y18/P37       |
| Torque em NM                       | 350             |
| Multiplicação da Tomada Interna    | 1:1.2           |
| Rotação de Saída 1000 RPM do Motor | 1105            |
| Posição de Montagem                | Lateral Dir/Esq |
| Acionamento da Tomada              | Pneumática      |
| Tipo de Saída                      | SAE B 13 Z      |
| Sentido de Giro do Eixo da Tomada  | Horária         |

Aplicação: EATON (FS 5106 /FS 5206/ FS 5306/ FS 6106/ FS6206A-B/ FS 5406 A-B/ FS 6306 A-B FS 6406 A-B).

Observações: Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Anti-Horária ou Bi-rotacional

Responsáveis Técnicos: Rogério Cavalli