



Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto

N° 099

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data:27/11/2023

50D36/P67

Referência da Tomada	50D36/P37
Torque em NM	350
Multiplicação da Tomada Interna	1:1.04
Rotação de Saída 1000 RPM do Motor	1321
Posição de Montagem	Inferior
Acionamento da Tomada	Pneumática
Tipo de Saída	SAE B 13Z
Sentido de Giro do Eixo da Tomada	Horária

Aplicação:CÂMBIO SCANIA GR 890/GRS 900

Observações;Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Anti-Horária ou Bi-rotacional

Responsáveis Técnicos: