



Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto

N° BT 113

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data: 03/08/2023

78Y18/P13

Referência da Tomada	78Y18/P13
Torque em NM	350
Multiplicação da Tomada Interna	1:1.2
Rotação de Saída 1000 RPM do Motor	1105
Posição de Montagem	Lateral Dir/Esq
Acionamento da Tomada	Pneumática
Tipo de Saída	EIXO CARDAN 1"
Sentido de Giro do Eixo da Tomada	Horária

Aplicação: EATON (FS 5106 /FS 5206/ FS 5306/ FS 6106/ FS6206A-B/ FS 5406 A-B/ FS 6306 A-B FS 6406 A-B).

Observações: Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Anti-Horária ou Bi-rotacional

Responsáveis Técnicos: Rogério Cavalli