



Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto

N° BT 114

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data: 03/08/2023

76Y23/P13

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Referência da Tomada | 76Y23/P67 |
| Torque em NM | 350 |
| Multiplicação da Tomada Interna | 1:1.2 |
| Rotação de Saída 1000 RPM do Motor | 850 |
| Posição de Montagem | Lateral Dir/Esq |
| Acionamento da Tomada | Pneumática |
| Tipo de Saída | EIXO CARDAN 1" |
| Sentido de Giro do Eixo da Tomada | Horária |

Aplicação: EATON (FS-6005 B/ FS-6105 B/ FS-6205 B/ FS-6305B).

Observações: Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Anti-Horária ou Bi-rotacional

Responsáveis Técnicos: Rogério Cavalli