



Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto

N° BT 155

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data:16/01/2024

**85T41/P04**

Referência da Tomada	85T41/P04
Torque em NM	400
Multiplicação da Tomada Interna	1:1.3
Rotação de Saída a 1000 RPM do Motor	635
Posição de Montagem	Traseira
Acionamento da Tomada	Pneumático
Tipo de Saída	FLANGE 4 FUIROS
Sentido de Giro do Eixo da Tomada	Anti-Horária

Aplicação: CÂMBIO ZF (16S 151/ 16S 221/ 16S 1485/16S 1585 TD/ 16S 1685/ 16S 1685 TD/ 16S 2280/ 16S 2320/ 16S 2325 / 16S 2520/ 16S 2525) .

Observações: Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Horária ou Bi-rotacional.

Responsáveis Técnicos: Rogério Cavalli / Beatris Ana Rochadel da Silva