

Boletim Técnico

Revisão:

0

TV			
	ᆫ	L.1	

Emitente: Engenharia do Produto	N° BT 176
Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA	Revisão: 0
Assunto: DADOS TÉCNICOS	Data:19/01/2024



86T74/P67	
600	
1:1	
480	
Traseira	
Pneumático	
FLANGE DIN 5462	
Horária	

Aplicação: CÂMBIO ZF (9S 75).

Observações: Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Anti-Horária ou Bi-rotacional.

Responsáveis Técnicos: Rogério Cavalli / Beatris Ana Rochadel da Silva