

Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto	N° BT 213
Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA	Revisão: 0
Assunto: DADOS TÉCNICOS	Data:31/01/2024



86T65/P67

Referência da Tomada	86T65/P67	
Torque em NM	600	
Multiplicação da Tomada Interna	1:1	
Rotação de Saída a 1000 RPM do Motor	735	
Posição de Montagem	Traseira	
Acionamento da Tomada	Pneumático	
Tipo de Saída	FLANGE DIN 5462	
Sentido de Giro do Eixo da Tomada	Horária	

Aplicação: CÂMBIO ZF (12TX 2420 / 12TX 2424 / 12TX 2620 / 12TX 2624 / 12TX 2820 / 12TX 2821 / 12TX 2824) .

Observações: Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Anti-Horária ou Bi-rotacional.

Responsáveis Técnicos: Rogério Cavalli / Beatris Ana Rochadel da Silva