



Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto

N° BT 237

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data:05/02/2024

**40D14/C13**

Referência da Tomada	40D14/C13
Torque em NM	350
Multiplicação da Tomada Interna	1:1
Rotação de Saída a 1000 RPM do Motor	663
Posição de Montagem	Direita
Acionamento da Tomada	Cabo
Tipo de Saída	EIXO CARDAN 1"
Sentido de Giro do Eixo da Tomada	Anti-Horária

Aplicação: CÂMBIO FS (4005 A-B/ FS 4205 A) .

Observações: Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Horária ou Bi-rotacional.

Responsáveis Técnicos: Rogério Cavalli / Beatris Ana Rochadel da Silva