



Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto


N° BT 264

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data:07/02/2024

86T52/P13

Referência da Tomada	86T52/P13
Torque em NM	600
Multiplicação da Tomada Interna	1:1
Rotação de Saída a 1000 RPM do Motor	820
Posição de Montagem	Traseira
Acionamento da Tomada	Pneumático
Tipo de Saída	EIXO CARDAN 1"
Sentido de Giro do Eixo da Tomada	HORÁRIO

Aplicação: CÂMBIO VOLVO - AT 2512 C/ AT 2612 D/ 214 AT/ AT 2012 C/ I SHIFT

Observações: Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Anti-Horária ou Bi-rotacional.

Responsáveis Técnicos: Rogério Cavalli / Beatris Ana Rochadel da Silva