



Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto

N° 280

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data:08/02/2024

78D16/P13

Referência da Tomada	78D16/P13
Torque em NM	350
Multiplicação da Tomada Interna	1:08
Rotação de Saída 1000 RPM do Motor	882
Posição de Montagem	Lateral Direita
Acionamento da Tomada	Pneumática
Tipo de Saída	EIXO CARDAN 1"
Sentido de Giro do Eixo da Tomada	Horária

Aplicação: CÂMBIO CLARK/EATON - CL 390/CL 551/CL 550/ CL 558/ CL 559 A/ FS 5005 A-B/ FS 5205 A-B

Observações; Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Anti-Horária ou Bi-rotacional

Responsáveis Técnicos: Rogério Cavalli - Beatris Silva