



## Boletim Técnico

Revisão:

0

**TYLCO**

Emitente: Engenharia do Produto

**N° BT 319**

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data:08/02/2024

**70E58/C13**

Referência da Tomada	70E58/C13
Torque em NM	350
Multiplicação da Tomada Interna	1:1.04
Rotação de Saída 1000 RPM do Motor	644
Posição de Montagem	Lateral Esquerda
Acionamento da Tomada	Cabo
Tipo de Saída	EIXO CARDAN 1"
Sentido de Giro do Eixo da Tomada	Horária

Aplicação: CÂMBIO FSO (4505A/ FSO-4505C/ FSO-4505E/ ESO-6105) .

Observações: Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Anti-Horária ou Bi-rotacional

Responsáveis Técnicos: Rogério Cavalli / Beatris Ana Rochadel da Silva