



## Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto

N° BT 328

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data:09/02/2024

**85T50/P13**

Referência da Tomada	82T50/P13
Torque em NM	400
Multiplicação da Tomada Interna	1:1.3
Rotação de Saída a 1000 RPM do Motor	945
Posição de Montagem	Traseira
Acionamento da Tomada	Pneumático
Tipo de Saída	EIXO CARDAN 1"
Sentido de Giro do Eixo da Tomada	Anti-Horária

Aplicação: CÂMBIO EATON (FS 6109 / FS 6209 A/ FS 8209 A/ (KIT MANGUEIRA)) .

Observações: Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Horária ou Bi-rotacional.

Responsáveis Técnicos: Rogério Cavalli / Beatris Ana Rochadel da Silva