



## Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto

N° BT 353

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data:12/02/2024

**40D01/C11**

Referência da Tomada	40D01/C11
Torque em NM	350
Multiplicação da Tomada Interna	1:1
Rotação de Saída a 1000 RPM do Motor	533
Posição de Montagem	Direita
Acionamento da Tomada	Cabo
Tipo de Saída	EIXO CARDAN 13/16"
Sentido de Giro do Eixo da Tomada	Anti-Horária

Aplicação: CÂMBIO CLARCK (CL 240 V) .

Observações: Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Horária ou Bi-rotacional.

Responsáveis Técnicos: Rogério Cavalli / Beatris Ana Rochadel da Silva