



Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto

N° BT 359

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data:13/02/2024

**40D05/P11**

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Referência da Tomada | 40D05/P11 |
| Torque em NM | 350 |
| Multiplicação da Tomada Interna | 1:1 |
| Rotação de Saída a 1000 RPM do Motor | 678 |
| Posição de Montagem | Direita |
| Acionamento da Tomada | Pneumático |
| Tipo de Saída | EIXO CARDAN 13/16" |
| Sentido de Giro do Eixo da Tomada | Anti-Horária |

Aplicação: CÂMBIO CLARCK (CL 280 V/ CL 280 VH/ CL 280 VHB/ CL 280 VHC/ CL 280 VHDO CLARCK CL 240 VH) .

Observações: Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Horária ou Bi-rotacional.

Responsáveis Técnicos: Rogério Cavalli / Beatris Ana Rochadel da Silva