



Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto

N° BT 376

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data:14/02/2024

**70E06/C13**

Referência da Tomada	70E06/C13
Torque em NM	350
Multiplicação da Tomada Interna	1:0.85
Rotação de Saída a 1000 RPM do Motor	782
Posição de Montagem	Esquerda
Acionamento da Tomada	Cabo
Tipo de Saída	EIXO CARDAN 1"
Sentido de Giro do Eixo da Tomada	Horária

Aplicação: CÂMBIO CLARCK (CL 282V/ CL 282VH/ CL 282 VHD) .

Observações: Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Anti-Horária ou Bi-rotacional.

Responsáveis Técnicos: Rogério Cavalli / Beatris Ana Rochadel da Silva