



Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto

N° 405

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data:12/02/2024

76Y56/P67

Referência da Tomada	76Y56/P67
Torque em NM	350
Multiplicação da Tomada Interna	1:08
Rotação de Saída 1000 RPM do Motor	800
Posição de Montagem	Lateral Direita/Esquerda
Acionamento da Tomada	Pneumática
Tipo de Saída	FLANGE DIN 5462
Sentido de Giro do Eixo da Tomada	Anti-Horária

Aplicação:CÂMBIO MBB - G 56-6 / G70-6

Observações;Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Anti-Horária ou Bi-rotacional

Responsáveis Técnicos: