



## Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto

N° BT 428

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data: 17/01/2024

**86T62/P37**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Referência da Tomada                 | 86T62/P37          |
| Torque em NM                         | 400 NM             |
| Multiplicação da Tomada Interna      | 1:1                |
| Rotação de Saída a 1000 RPM do Motor | 713 RPM            |
| Posição de Montagem                  | Traseira           |
| Acionamento da Tomada                | Pneumático         |
| Tipo de Saída                        | FLANGE SAE B - 13Z |
| Sentido de Giro do Eixo da Tomada    | Horária            |

Aplicação: CÂMBIO MBB - G 330 LV/ G 221 LV SEM RETARDER

Observações: Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Anti-Horária ou Bi-rotacional.

Responsáveis Técnicos: Rogério Cavalli / Beatris Ana Rochadel da Silva