



## Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto

N° BT 472

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data:02/02/2024

**70E32/C37**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Referência da Tomada                 | 70E32/C37          |
| Torque em NM                         | 350                |
| Multiplicação da Tomada Interna      | 1:0.8              |
| Rotação de Saída a 1000 RPM do Motor | 723                |
| Posição de Montagem                  | Esquerda           |
| Acionamento da Tomada                | CABO               |
| Tipo de Saída                        | FLANGE SAE B - 13Z |
| Sentido de Giro do Eixo da Tomada    | Horária            |

Aplicação: CÂMBIO MBB - G2 24

Observações: Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Anti-Horária ou Bi-rotacional.

Responsáveis Técnicos: Rogério Cavalli / Beatris Ana Rochadel da Silva