



Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto

N° 496

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data:15/02/2024

**85T42/P67**

Referência da Tomada	85T42/P67
Torque em NM	350
Multiplicação da Tomada Interna	1:1.2
Rotação de Saída 1000 RPM do Motor	1345
Posição de Montagem	TRASEIRA
Acionamento da Tomada	Pneumática
Tipo de Saída	DIN 5462 - 4 Furos - 8Z
Sentido de Giro do Eixo da Tomada	Horária

Aplicação:CÂMBIO SCANIA - GR 905/ GRS 905

Observações;Sentido de Giro da Bomba Anti-Horária deve ser Horária ou Bi-rotacional

Responsáveis Técnicos: