



Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto

N° 509

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data:19/02/2024

**50D25/P67**

Referência da Tomada	50D25/P37
Torque em NM	1115
Multiplicação da Tomada Interna	1:1.04
Rotação de Saída 1000 RPM do Motor	1115 RPM
Posição de Montagem	Inferior
Acionamento da Tomada	Pneumática
Tipo de Saída	FLANGE DIN 5462
Sentido de Giro do Eixo da Tomada	Horária

Aplicação: CÂMBIO SCANIA GR 860

Observações; Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Anti-Horária ou Bi-rotacional

Responsáveis Técnicos: