



Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto


N°

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data:07/06/2023

70D57/P37

Referência da Tomada	70Y57/P37
Torque em NM	350
Multiplicação da Tomada Interna	1:0.8
Rotação de Saída 1000 RPM do Motor	472
Posição de Montagem	Direita
Acionamento da Tomada	Pneumática
Tipo de Saída	Flange SAE B 13Z
Sentido de Giro do Eixo da Tomada	Horária

Aplicação:CÂMBIO EATON - FSO 4505 HDA

Observações;Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Anti-Horária ou Bi-rotacional

Responsáveis Técnicos: