



## Boletim Técnico

Revisão:

0

TYLCO

Emitente: Engenharia do Produto

N° 109

Para: DIVULGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOMADA DE FORÇA

Revisão: 0

Assunto: DADOS TÉCNICOS

Data:08/03/2023

**85T53/P13**

Referência da Tomada	85T53/P13
Torque em NM	400
Multiplicação da Tomada Interna	1:1.3
Rotação de Saída 1000 RPM do Motor	970
Posição de Montagem	Traseira
Acionamento da Tomada	Pneumática
Tipo de Saída	EIXO CARDAN 1"
Sentido de Giro do Eixo da Tomada	Anti-Horária

Aplicação: CÂMBIO ZF - 9S 1110 TD/ 9S 1118 TD /9S 1310 TO

Observações; Sentido de Giro da Bomba Hidráulica deve ser Anti-Horária ou Bi-rotacional

Responsáveis Técnicos: Rogério Cavalli